



# Nauji stiklo valytuvai. Nepalyginamai geresnis matomumas

Original s stiklo valytuvai  
su susid v jimo indikacija

Kaina su PVM  
**100** Lt/2vnt

J s saugumui: valytuv keitimas. Nor dami tur ti optimal vaizd , abu stiklo valytuvus keiskite kartu. Vairuotojo ir keleivio apžvalgos zonos - vienodai svarbios. Rekomenduojame J s Volkswagen automobiliui praktišk ir patikim valytuv komplekt su susid v jimo rodykl mis.

Susid v jimo rodykl s veikimo principas. Kai nupl šite apsaugin pl vel nuo indikatoriaus, susid v jimo rodykl iškart taps aktyvi. Kai taškas ant valytuvo pakeis savo spalv iš juodos gelton , valytuvus prival site pakeisti.

Nauj valytuv privalumai:

Puiki valymo kokyb  
Ilgesnis tarnavimo laikas  
Minimal s v jo triukšmai  
Geresn s valymo savyb s žiem  
Lengvesnis stiklo valytuv pakeitimas  
Vaizdin susid v jimo indikacija  
Modernus dizainas

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| Polo      | 11.01 - 05.05 | 1J0 998 002 A |
| Golf IV   | 05.02 - 06.06 | 1J0 998 002 A |
| Bora      | 05.02 - 06.06 | 1J0 998 002 A |
| Golf V    | 10.03 - 10.05 | 1K0 998 002 A |
| Touran    | 02.02 - 05.07 | 7M3 998 002 A |
| Touran    | 11.04 - 11.06 | 2K0 998 002 A |
| Passat    | 09.01 - 06.05 | 3B0 998 002 A |
| Sharan    | 05.02 -       | 7M3 998 002 A |
| Caddy     | 02.04 - 11.06 | 2K0 998 002 A |
| Caddy     | 2004 -        | 1T1 998 002   |
| Touran    | 2007 -        | 1T1 998 002   |
| Crafter   | 2006 -        | 2E1 998 002   |
| Passat    | 2006 -        | 3C1 998 002   |
| Passat CC | 2009 -        | 3C1 998 002   |
| EOS       | 2006 -        | 1Q1 998 002   |
| Golf      | 2006 -        | 1Q1 998 002   |

Pasi lymas galioja iki 2010 08 31.



Kauno Volkswagen centras